



О Б Щ И Н А С Т Р Е Л Ч А ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

4530 СТРЕЛЧА
пл. "Дружба" № 2
тел: (03532) 20-20
факс: (03532) 20-11
e-mail:
kmet.strelcha@gmail.
com
strelcha11@mail.bg

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
област Пазарджик

№ С-1754/25.04.2018 г.
гр. Стрелча п.код 4530

ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл.180 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили в община Стрелча искания от участник за разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции,

и на основание чл.180 от ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение по Обособена позиция №3: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за кухня и перално в ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча:

Въпрос 1: Под № 19 е записан хладилник с 2 малки врати, 2 независими отделения, среднотемпературен (-2 до + 8 град Ц). Нормалната практика при хладилниците с 2 малки врати едната врата да е обслужва фризерно отделение (-22 до -14 град Ц), а другата врата да бъде за среднотемпературно отделение. Двете отделения са с независими изпарители , кондензатори и управление, но обикновено се обслужват от един компресор.

Моля уточнете: 1. Температурен диапазон поотделно на двете независими отделения. 2. Брой на компресорите в охладителната система

Отговор 1: Има допуснатата грешка в описанието, температурните отделения са 2 /две/, едното отделение е среднотемпературно от -2 до +8, а другото отделение е нискотемпературно от -18 до -22. Компресорите трябва да са 2 /два/,